

MOTOBECANE



MOTOCONFORT



SERVICE

"LIAISONS REPARATIONS AGENTS" (L.R.A.)

16, Rue Lesault - 93 PANTIN

Les documentations L.R.A. sont confidentielles et destinées à l'usage exclusif de nos Agents.

(Notes à classer par organes et types de machines)

INFORMATION 10067

OCTOBRE 1970

MOBYLETTE

SP 94 - 93 - AV - 89 - 88

AV - 46 - 49 - 56 - 59 serie **40**

GICLEUR DE RECHANGE

Nous vous rappelons que certains de nos moteurs équipant nos machines type :

SP.94-93

AV89 -88

AV46-49-56-59

40-40T-40S-40L-40TL-40TS-40VS-40VL

sont munis d'un gicleur de rechange placé à l'intérieur du filtre à air du carburateur dans un logement spécial en dehors de toute communication avec l'orifice du carburateur.

Ce gicleur doit obligatoirement remplacer le gicleur de rodage après la période des premiers 500 kms environ.

Ce gicleur de rodage ne devant plus être réutilisé par la suite, il est déconseillé de le remettre dans le filtre d'où, replacé en de mauvaises conditions, il risquerait d'être aspiré dans le moteur et de provoquer sa mise hors d'usage.