

# MOBYLETTE

## Types AV ou AU 46 - 49 - 56 - 59

### REPARATION

## NOTE CONCERNANT LE REMPLACEMENT DU CADRE

Tout cadre spécifique aux types désignés ci-dessus, remplacé pour rupture du support de béquille, doit être obligatoirement remonté avec une béquille nouvelle version, à bord rabattu.

La modification apportée au cadre (plaquette de renfort soudée) n'est suffisante que si on utilise une béquille à bord rabattu.

( Voir croquis ci-dessous )

