



MOTOBECANE
MOTOCONFORT

SERVICE
"LIAISONS RÉPARATIONS AGENTS" (L.R.A.)

16, Rue Lesault - 93 PANTIN

Les documentations L.R.A. sont confidentielles et destinées à l'usage exclusif de nos Agents.

(Notes à classer par organes et types de machines)

SP 93 DL

INFORMATION N° 10109

Avril 1972

MODIFICATION CABLAGE DES CLIGNOTANTS


PROTECTION DE LA CENTRALE CLIGNOTANTS

A partir du 30 Mars 1972, n° Cadre 93.510.734 les 93 DL. possèdent :

- d'une part, une nouvelle centrale clignotants. (Il n'a pas été pris de référence nouvelle pour cette pièce qui sera fournie en remplacement de la centrale 21079 à épuisement du stock).
- d'autre part, un fil de liaison bobine à centrale dans lequel est incorporé un fusible de 5 A. - 21485.

Le sous-ensemble 21486 permet d'effectuer cette transformation et comprend :

- 1 Centrale nouvelle
- 1 Liaison (bobine à centrale)
- 1 Fusible 5 A - 21485 (à cabler suivant schéma ci-dessous).



Important : ne pas intervertir le fusible général 10 A. n° 20918 et le fusible de centrale 5 A. n° 21485.