



MOTOBECANE
MOTOCONFORT

INFORMATION 10120


Novembre 1972

DEMARREUR SP 93 DL


MODIFICATION DE L'ENSEMBLE RUPTEUR CAME

Depuis le 15/9/72 l'ensemble dynamo démarreur illustré page 8 de notre catalogue PIÈCES DÉTACHÉES SP 93 D possède un nouveau rupteur 21751 (inversé par rapport à l'ancien modèle 20914) entraînant l'utilisation d'une nouvelle came 21752 identifiable au chiffre 1 frappé sur la face visible.

L'ancien rupteur 20914 et l'ancienne came 20927 continueront d'être fournis, voir ci-dessous les 2 montages.



RUPTEUR 21751 FONCTIONNANT
AVEC CAME 21752



ANCIEN MODELE RUPTEUR 20914
FONCTIONNANT AVEC CAME 20927