

BOBINE HAUTE TENSION BOSCH MONTEE SUR AV88

De Mai à Septembre 1974, une certaine quantité d'AV 88 ont été équipées en première monte de bobine haute tension BOSCH en lieu et place de bobine NOVI habituellement montée sur ce modèle.

Certaines de ces machines accusent une usure rapide des contacts du rupteur favorisée par la bobine BOSCH.

Dans le cas où vous constateriez cet état de chose, nous vous conseillons d'y remédier par la modification suivante :

- Remplacer l'induit d'alimentation 21947 (125240 rouge) par l'induit d'alimentation 18418 (125375 rouge).
L'induit déposé a son réemploi assuré de façon courante sur tout type Mobylette sans clignotants.

L'opération indiquée nécessitera l'utilisation de vis de fixation d'induit plus longues à savoir :

- Remplacer la vis 22155 longueur sous-tête 16 mm par 21224 longueur sous-tête 22 mm
" la vis 22154 longueur sous-tête 18 mm par 16512 longueur sous-tête 24 mm

NOTA : En aucun cas, il y a lieu de remédier à l'anomalie indiquée en remplaçant la bobine BOSCH par une NOVI.

Si l'utilisation d'une bobine NOVI s'avérait nécessaire par suite du claquage de la bobine BOSCH, l'induit 21947 devrait être conservé.