

**MOTOBECANE**



**MOTOCONFORT**



**SERVICE**

**"LIAISONS RÉPARATIONS AGENTS" (L.R.A.)**

16, Rue Lesault - 93 PANTIN

Les documentations L. R. A. sont confidentielles et destinées à l'usage exclusif de nos Agents.

(Notes à classer par organes et types de machines).

**DOCUMENTATION N° 457**

**JUIN 1970**

## VÉLOMOTEUR 75 cm<sup>3</sup>

### CONCERNE PNEUMATIQUE DE ROUE ARRIERE

( a insérer page 13 A )

Contrairement à ce qui est indiqué sur notre catalogue Pièces Détachées les pneus n° 17853 et 19377 n'ont pas été montés sur cette machine.

A été monté le pneu 2.75 x 17 n° 20391 remplacé depuis par 2.75 x 17 Rapido Michelin n° 20967.

Il est impératif de n'utiliser que ce pneu (Rapido Michelin) lors d'une recharge.