




SERVICE
"LIASONS RÉPARATIONS AGENTS" (L.R.A.)
14, Rue Lavoisier - FONTENAY (Seine)

VELOMOTEUR 125 cm³

INFORMATION N° 10081

MARS 1971

REPLACEMENT BUTEE D'EMBRAYAGE



DOIGT DE REGLAGE

LA BUTEE D'EMBRAYAGE FORMANT TREPIED, REPRESENTEE SUR LE CROQUIS CI-CONTRE, POSSEDERA PROCHAINEMENT D'ORIGINE, UN ROULEMENT A BILLES DU TYPE CONE ET CUVETTE AU LIEU D'UN ROULEMENT ANNULAIRE DU COMMERCE.

CETTE NOUVELLE BUTEE EST DISPONIBLE A NOTRE SERVICE PIECES DETACHEES SOUS LA MEME REFERENCE 13305.

L'UTILISATION DE CETTE DERNIERE PIECE IMPLIQUE OBLIGATOIREMENT LE REMPLACEMENT DU DOIGT DE REGLAGE A TETE 13062 PAR LE DOIGT 13542 FOURNI.